

# 大野町ひやりMAP



みんな  
気をつけよう  
ね!

わたし、  
おおのっくま!  
大野町大好き!

## 防火水そうにひやり!

MAP 7 30  
防火水そうが  
危険です。



## 不法投棄にひやり!

MAP 4 不法投棄があり汚いです。



## 水路にひやり!

MAP 1 9 10 11 15 17 21 40

用水があふれたり、子どもが中に入れないようにする柵がない。(9) (10) (15) また、柵があっても複数箇所破れていたりします。(1) (17) (21) 段差があり、自転車で転ぶと水路に落ちる危険性があります。(40)



## 車にひやり!

MAP 3 5 6 8 16 19 22  
25 28 29 34 38 41

県道川島三輪線 (TDCから南北の県道) の路側帯が非常に狭く、歩行者や自転車が車と接触する恐れがあります。歩道がありません。(16) イオンのアンダーパスからの車の飛び出しが多く、町民の生活道路に侵入しています。(28) (29) 交差点の信号が長いので無理に通行する車が危険です。(38) 六叉路で信号もなく交通量が多いので危険です。(41) 田舎の道だから車が来ないだろうと思って一旦停止しない車が多いです。(5) (6) (8) (19) (25) 北上するとき自動販売機の前に駐車している車が見えません (34)



右側の見通しが開かず交通事故多い!



イオンアンダーパス後ろの生活道路に車が往来するよ



- ★ ひやり箇所 ①～④①
- H 消火栓
- 通学路

- こども110番の家
- A やまぐち工芸(山口さん)
  - B 鈴木電気商会
  - C 進藤金物店
  - D 長谷川さん
  - E 永田商店
  - F ミシマ建設

側溝のフタの穴に  
注意してね♪  
つまづき注意



## 公民館 でにっこり

MAP 24



## 道路にひやり!

MAP 2 12 13 14 18 26 27  
31 32 33 35 36 37 39

高架下で人目がなく止まっている車があり、夜間は照明がなく怖い。(13) カーブミラーがあるけど、見づらいです。(33) 道路に段差があり危険です。(37) カーブミラーが汚れていて見づらいです。(36) 側溝の蓋がグラグラです。穴も大きく足を落とす危険性があります。(39)



横断注意! 交通量が多いよ

## 通学路にひやり!

MAP 20 23 32

通学路で交通量が多いです。(20) (23) 稲羽本通りの通学歩道があるが横断が危険です。(32)



④① 交通事故が多い六叉路



③④ 自販機の影から自動車が



わたし、つなぐちゃん  
(各務原市社会福祉協議会)